

Ucraina, non colpito materiale radioattivo nel deposito di rifiuti nucleari presso Kiev

Published on Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (https://www.isinucleare.it)

Domenica 27 Febbraio 2022

Ucraina, non colpito materiale radioattivo nel deposito di rifiuti nucleari presso Kiev

Non sono stati colpiti o comunque danneggiati i materiali radioattivi stoccati nel deposito presso Kiev raggiunto da un missile che ha colpito il sito nelle scorse ore. Lo ha comunicato l'operatore responsabile della struttura ucraina. Dalle informazioni in possesso dell'ISIN si può ipotizzare inoltre che un eventuale coinvolgimento dei rifiuti stoccati, potrebbe comportare conseguenze solo a carattere locale. Sono tuttavia in corso controlli sull'eventuale danneggiamento dell'integrità delle strutture e dei sistemi di impianto.

L'ISIN, Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, continua a monitorare h. 24 la situazione in Ucraina relativamente agli impianti nucleari e ai depositi di materiale radioattivo, in collegamento costante con le agenzie internazionali che si occupano di energia nucleare.

Ultima modifica: Domenica 27 Febbraio 2022

Social

Condividi

Source URL: https://www.isinucleare.it/it/notizie/ucraina-non-colpito-materiale-radioattivo-nel-deposito-rifiuti-nucleari-presso-kiev