



Impianto EUREX di Saluggia, esito positivo per l'ispezione ISIN

Published on Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
(<https://www.isinucleare.it>)



Impianto EUREX di Saluggia, esito positivo per l'ispezione ISIN

Published on Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
(<https://www.isinucleare.it>)



Venerdì 19 Luglio 2019

Impianto EUREX di Saluggia, esito positivo per l'ispezione ISIN

Svolte verifiche sulla sicurezza e sulle attività di caricamento del nuovo deposito di rifiuti radioattivi solidi D2

Dal 16 al 18 luglio, l'ISIN ha effettuato un'ispezione presso l'impianto EUREX (Enriched URanium EXtraction) di Saluggia (VC), gestito dalla SOGIN.

Nel sito, in questi giorni, era programmato l'avvio all'esercizio del nuovo deposito di rifiuti radioattivi solidi denominato "D2". L'ispezione ha riguardato, in particolare, la verifica dell'efficienza dei sistemi rilevanti per la sicurezza e delle procedure di caricamento, presenziando al trasferimento nel deposito di un primo lotto di contenitori di rifiuti radioattivi.

Le operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto delle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione.

La collocazione dei rifiuti radioattivi solidi nel nuovo deposito permetterà un significativo miglioramento nella loro gestione in sicurezza.

L'ISIN prosegue nelle proprie azioni di vigilanza sulle operazioni di avvio all'esercizio del "D2".

Ultima modifica: Venerdì 19 Luglio 2019

Social

Condividi

Source URL: <https://www.isinucleare.it/it/notizie/impianto-eurex-saluggia-esito-positivo-lispezione-isin>